

Windows10をお使いのユーザー様へ

鉄測データリンクソフトのインストール完了後、ソフトを開く際、下記画面が表示される場合があります。

※このソフトは.NET Framework 2.0環境で動作するため.NET 2.0を有効化に設定します。
.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0を含む)をインストールしてご使用ください。

